

 شرکت دریا کاریزه			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۸۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020212011610800to061316020212011610	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۶۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان U/	جهت حرکت	



شماره تصویر ۱
عنوان نقطه ی شروع / آدمرو

موقعیت ۱۰۰ کد MH



شماره تصویر ۲
عنوان تراز آب / تراز آب کدر

موقعیت ۱۰۰ کد WLT



شماره تصویر ۳
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب

موقعیت ۱۷.۸۴ کد CX



شماره تصویر ۴
عنوان نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و گاهی سطح مقطع به میزان % درصد

موقعیت ۱۷.۹۳ کد RM



شماره تصویر ۵
عنوان اتصال جانبی معيوب / انشعاب مهاجم - نفوذ به داخل لوله

موقعیت ۲۱.۱۹ کد CXI



شماره تصویر ۶
عنوان پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام

موقعیت ۲۲.۲۹ کد SA