



 شرکت دریا کاریزه			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۷۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020212011612700to061316020212011612700	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۶۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت	



شماره تصویر ۱
عنوان نقطه ی شروع / آدمرو
موقعیت ۱۰۰ کد MH



شماره تصویر ۲
عنوان تراز آب/تراز آب کدر
موقعیت ۱۰۰ کد WLT
درصد ۵



شماره تصویر ۳
عنوان اتصال جانبی معيوب/اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۱۱۰۶ کد CX



شماره تصویر ۴
عنوان نفوذ ریشه/نفوذ ریشه نازک
موقعیت ۱۱۰۲۱ کد RF



شماره تصویر ۵
عنوان محل اتصال انشعاب/اتصال انشعاب
موقعیت ۱۱۰۲۶ کد CN



شماره تصویر ۶
عنوان محل اتصال انشعاب/اتصال انشعاب
موقعیت ۲۴۰۳۹ کد CN


نام پروژه / شماره گزارش	316020212011612700to061316020212011612	شماره آدمرو پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۷۰۰
جهت حرکت	حرکت در راستای جهت جریان/D	شماره آدمرو بالا دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۶۰۰




شماره تصویر	۷	موقعیت	۳۰.۲۴	کد	CX
عنوان	اتصال حائمی معيوب / اتصال معيوب انشعاب				



شماره تصویر	۸	موقعیت	۳۰.۳۲	کد	RF
عنوان	نفوذ ریشه / نفوذ ریشه نا: ک				



شماره تصویر	۹	موقعیت	۴۳.۲۷	کد	CN
عنوان	محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب				



شماره تصویر	۱۰	موقعیت	۴۶.۴۷	کد	CX
عنوان	اتصال حائسی معيوب / اتصال معيوب انشعاب				



شماره تصویر	۱۱	موقعیت	۴۹.۹۵	کد	MHF
عنوان	نقطه ی یابان / آد مرو				