

 شرکت دریا کاریزه			گزارش تصویری
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۹۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020212011612900to061316030212011612900	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۸۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت



شماره تصویر ۱
عنوان
موقعیت ۱۰۰۰ کد
نقطه ی شروع / آدمرو MH



شماره تصویر ۲
عنوان
موقعیت ۱۰۰۰ کد
تراز آب / تراز آب کدر WLT درصد ۵



شماره تصویر ۳
عنوان
موقعیت ۱۰۸۸ کد
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب CX



شماره تصویر ۴
عنوان
موقعیت ۸۰۵۲ کد
محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب CN



شماره تصویر ۵
عنوان
موقعیت ۱۶۰۹ کد
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب CX



شماره تصویر ۶
عنوان
موقعیت ۲۵۰۴۸ کد
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب CX

 شرکت دریا کاریز 316020212011612900to061316030212011612			گزارش تصویری
شرکت دریا کاریز			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۹۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020212011612900to061316030212011612	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۸۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان/D	جهت حرکت



شماره تصویر ۷
عنوان اتصال جانبی معيوب/اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۳۳۰۲ کد CX



شماره تصویر ۸
عنوان نفوذ ریشه/نفوذ ریشه نازک
موقعیت ۳۳۰۵ کد RF



شماره تصویر ۹
عنوان اتصال جانبی معيوب/اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۴۲۰۸۴ کد CX



شماره تصویر ۱۰
عنوان نفوذ ریشه/نفوذ آبوه ریشه ها و گاهی سطح مقطع به میزان % درصد ۱۰
موقعیت ۴۲۰۸۴ کد RM



شماره تصویر ۱۱
عنوان نقطه ی پایان آدمرو
موقعیت ۴۹۰۳۶ کد MHF