


 شرکت دریا کاریز			گزارش تصویری
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۵۰۰	شماره آدمرو پایین دست	L316020212011618500to0613160202120116184	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۶۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان/ U	جهت حرکت



شماره تصویر ۱
عنوان
موقعیت ۱۰۰ کد
نقطه ی شروع / آدمرو MH



شماره تصویر ۲
عنوان
موقعیت ۱۰۰ کد
تراز آب/تراز آب کدر WLT درصد ۵



شماره تصویر ۳
عنوان
موقعیت ۶۰۷۳ کد
محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب CN



شماره تصویر ۴
عنوان
موقعیت ۱۳۰۸۴ کد
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب CX



شماره تصویر ۵
عنوان
موقعیت ۲۰۸۴ کد
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب CX




شماره تصویر ۶
عنوان
موقعیت ۲۰۹۱ کد
نفوذ ریشه / نفوذ تک ریشه ضخیم RT

 شرکت دریا کاریزه			گزارش تصویری
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۵۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020212011618500to0613160202120116184	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۶۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت



شماره تصویر ۷
عنوان محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
موقعیت ۲۸.۲۰
کد CN



شماره تصویر ۸
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۳۶.۲۲
کد CX



شماره تصویر ۹
عنوان نفوذ ریشه / نفوذ انبوه ریشه ها و کاهشی سطح مقطع به میزان ٪
موقعیت ۳۷.۰۹
کد RM
درصد ۱۰



شماره تصویر ۱۰
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۴۳.۵۵
کد CX



شماره تصویر ۱۱
عنوان پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام
موقعیت ۴۶.۹۰
کد SA