



 شرکت دریایاریزه			گزارش تصویری
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۴۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316030212011613400to0613160201120116340	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۱۱۶۳۳۹۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت



شماره تصویر ۱
عنوان نقطه ی شروع / آدمرو
موقعیت ۱۰۰ کد MH




شماره تصویر ۲
عنوان تراز آب / تراز آب کدر
موقعیت ۱۰۰ کد WLT
درصد ۵




شماره تصویر ۳
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۲۰۵۸ کد CX



شماره تصویر ۴
عنوان نفوذ ریشه / نفوذ ریشه نازک
موقعیت ۲۰۵۸ کد RF



شماره تصویر ۵
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۵۰۶۸ کد CX




شماره تصویر ۶
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۱۳۰۵۵ کد CX

 شرکت دریا کاریزد			گزارش تصویری
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۴۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316030212011613400to0613160201120116349	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۱۱۶۳۴۹۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت



شماره تصویر ۷ موقعیت ۱۳.۹۲ کد CX
عنوان اتصال جانبی معيوب/اتصال معيوب انشعاب



شماره تصویر ۸ موقعیت ۱۶.۳۰ کد SR
عنوان آب بند معيوب/ورود وافر آب بند به فضای داخل لوله-مهاجم



شماره تصویر ۹ موقعیت ۱۶.۳۰ کد SA
عنوان پیمایش ناتمام/پیمایش ناتمام