



شرکت دریا کار یزد

گزارش گرافیکی وضعیت شبکه

شرکت آب و فاضلاب تهران

۰۶۱۲۱۶۰۲۰۱۱۲۰۰۶۸۸۸۷۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061216020112006888700toA1	نام پروژه / شماره گزارش
A1	شماره آدمرو بالادست	حرکت در خلاف جهت جریان/ U	جهت حرکت
۷.۳۷	طول ویدئومتری نشده	۲۷.۶۳	طول ویدئومتری شده

شرح عیب

آدمرو	سایر جزئیات	نقطه c, شوه ۶	اجرای
تراز آب کدر	سرویس دهی	تراز آب	اتصال جانبی معیوب
اتصال معیوب انشعاب			



ردیف	کد	موقعیت	زمان ویدئو	شرح عیب
۱	MH	۱.۰۰	۰۰:۰۰	سایر جزئیات
۲	WLT	۱.۰۰	۰۰:۰۰	سرویس دهی
۳	CX	۳.۷۰	۰۰:۵۰	اتصال جانبی معیوب
۴	D	۲۷.۱۱	۰۳:۳۴	تخمین شکلا, انبضه, شدن, به میزان ۵۰٪
۵	SA	۲۷.۶۳	۰۳:۵۵	پیمایش ناتمام