



شرکت دریا کار یزد

گزارش گرافیکی وضعیت شبکه

شرکت آب و فاضلاب تهران

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۳۹۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020212006513900to061316020212006514000	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۴۰۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت
۲۲.۷۰	طول ویدئومتری نشده	۵۰.۳۰	طول ویدئومتری شده

شرح عیب

سایر جزئیات / نقطه c, شوه ۶ / آدمه
 سرویس دهی / تراز آب / تراز آب کدر ۵

اجرا / اتصال جانم, معيوب / اتصال, معيوب اشعاع
 سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ آبویه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ۱۰٪

اجرا / اتصال, جانم, معيوب / اتصال, معيوب اشعاع
 سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ ریشه نازک

سرویس دهی / رسوبات / رسوبات ته نشین, شده ۴, درشت دانه ۱۰
 سایر جزئیات / پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام

ردیف	کد	موقعیت	زمان ویدئو	شرح عیب
۱	MH	۱.۰۰	۰۰:۰۰	آدمه
۲	WLT	۱.۰۰	۰۰:۰۰	تراز آب کدر
۳	CX	۹.۴۹	۰۰:۳۷	اتصال, معيوب اشعاع
۴	RM	۹.۵۰	۰۰:۴۶	نفوذ ریشه
۵	CX	۴۰.۹۸	۰۳:۰۶	اتصال, معيوب اشعاع
۶	RF	۴۱.۰۷	۰۳:۱۴	نفوذ ریشه نازک
۷	DER	۵۰.۰۱	۰۴:۰۲	رسوبات ته نشین, شده ۴, درشت دانه ۱۰
۸	SA	۵۰.۳۰	۰۰:۰۰	پیمایش ناتمام