



شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020212011610700to061316020212011610800	
ویژگی پروژه	نام کارفرما	شرکت آب و فاضلاب تهران		نام مشاور	شرکت مهتاب قدس		نام پیمانکار	شرکت دریا کار یزد		نام پیمایشگر	نام ناظر
	شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)		جناب آقای ...		-
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرای ۱		۴۷۴۱۱		۱		آدرس		خیابان شقایق		۱
	استان	تهران		شهرستان	تهران		آدرس		خیابان شقایق		۱
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		شستشو پیش از بازرسی؟
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۶/۱۵		۰۹:۰۲:۰۴		بلی
ویژگی آدَمَرو	آدَمَرو	شماره مرجع آدَمَرو		شماره آدَمَرو	عمق آدَمَرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدَمَرو	
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۷۰۰		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۷۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی	
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو	۲۹۰		سایز لوله	کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع	جنس	پلی اتیلن		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۸۰۰
	طول ویدئو متری شده	۰۰۲۷		طول ویدئو متری نشده	شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)	نتیجه ویدئومتری	مسیر لوله کامل طی شد		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۸۰۰
نتیجه ویدئومتری	مسیر ویدئومتری		در جهت جریان		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری		۲۹۰۷۳		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۸۰۰
	توضیحات		خلاف جهت جریان		تست ۳۴۵ ; GainScore:۰ ; Structure Score:۰		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۸۰۰		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۸۰۰		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۸۰۰