

|                                                                                                                                                                   |                              |  |  |  |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
|  <div> <div>شرکت آوازه</div> <div>دریا کار یزد</div> <div>تاسیس ۱۳۸۵</div> </div> | <div>شرکت دریا کار یزد</div> |  |  |  | <div>گزارش استاندارد</div>        |
|                                                                                                                                                                   |                              |  |  |  | <div>شرکت آب و فاضلاب تهران</div> |

|                    |                       |                                               |                         |                  |                   |                    |               |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| نام کارفرما        |                       | شرکت آب و فاضلاب تهران                        |                         | نام پیمانگیر     |                   | جناب آقای ...      |               |
| نام ناظر           | شماره قرارداد         | کد تخصیصی پیمانکار                            | نام ح.س. تصفیه خانه     | منطقه آبفا       |                   |                    |               |
| -                  | ۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱           | ۱                                             |                         | ۱                |                   |                    |               |
| شماره مرجع لوله    | تاریخ                 | ساعت                                          | نام خیابان              | شهرستان          |                   |                    |               |
| ۱                  | ۱۴۰۵/۶/۱۵             | ۰۸:۴۶:۳۲                                      | خیابان شایق کوچه لاله ۱ | تهران            |                   |                    |               |
| کد محل فاضلابرو    | ش.مرجع آدمرو ابتدایی  | عمق آدمرو ابتدایی                             | کاربری شبکه             | نوع شبکه         | جهت بازرسی        |                    |               |
| RD                 | ۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۸۰۰ | ۳                                             | ۳                       | F                | A                 | U                  |               |
| ارتفاع سطح مقطع    | عرض سطح مقطع          | شکل سطح مقطع                                  | جنس                     | جنس پوشش داخلی   | پیش شستشو         | روش نصب پوشش داخلی | توضیحات عمومی |
| ۲۵۰                | ۲۵۰                   | C                                             | PE                      | PE               | Y                 | M                  | تست ۳۴۵       |
| درجه بحرانی بودن   | هدف از بازرسی         | نحوه کنترل جریان                              | شرایط آب و هوایی        | دمای هوا         | طول لوله          | طول قطعه لوله      | سال ساخت      |
| B                  | A                     | N                                             | D                       | A                | ۶۶                | ۶                  | ۱۳۵۵          |
| استاندارد کد گذاری | محل ذخیره فیلم        | روش آدرس دهی ویدئو                            | ش.م. ذخیره فیلم         | محل ذخیره عکس ها | ش.م. ذخیره عکس ها |                    |               |
| WRc                | ذخیره بر روی DVD/DVD  | زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss |                         |                  |                   |                    |               |

جدول عيوب استاندارد

| ردیف | زمان ویدئو | موقعیت | عیب پیوسته | حروف |     |     |                                                          | اعداد |   |      |            |         |    |
|------|------------|--------|------------|------|-----|-----|----------------------------------------------------------|-------|---|------|------------|---------|----|
|      |            |        |            | کد   | بند | جنس | شدت                                                      | ابعاد |   | درصد | موقعیت عیب |         |    |
|      |            |        |            |      |     |     |                                                          | ۱     | ۲ |      |            | در / از | تا |
| ۱    | ۰۰:۰۰      | ۱.۰۰   |            | MH   |     |     | نقطه ی شروع / آدَمِرو                                    |       |   |      |            |         |    |
| ۲    | ۰۰:۰۰      | ۱.۰۰   |            | WLT  |     |     | تراز آب/تراز آب کدر                                      |       |   | ۵    |            |         |    |
| ۳    | ۰۳:۰۷      | ۱۷.۸۴  |            | CX   |     |     | اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب                    |       |   |      |            |         |    |
| ۴    | ۰۳:۱۲      | ۱۷.۹۳  |            | RM   |     |     | نفوذ ریشه /نفوذ آبپوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان % |       |   | ۱۰   |            |         |    |
| ۵    | ۰۳:۴۶      | ۲۱.۱۹  |            | CXI  |     |     | اتصال جانبی معيوب /انشعاب مهاجم-نفوذ به داخل لوله        |       |   | ۱۰   |            |         |    |
| ۶    | ۰۵:۰۵      | ۲۲.۲۹  |            | .SA  |     |     | پیمایش ناتمام/پیمایش ناتمام                              |       |   |      |            |         |    |