



گزارش بازاریابی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020212011618500to061316020212011618600		
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر			
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-			
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)							
	شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱							
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس							
	تهران		تهران		خیابان اینارگران شمالی خیابان نیلوفر							
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		شستشو پیش از بازرسی؟	
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه‌ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۶/۱۵		۱۶:۱۹:۳۲		بلی	
ویژگی آدمرو	آدمرو	شماره مرجع آدمرو	شماره آدمرو	عمق آدمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدمرو			
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۵۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۵۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۶۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۶۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس			
	۴۷		۲۵۰		فاضلاب مجرا		دایروی		پلی اتیلن			
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری			
	۴۶.۹۰		۰.۱۰				۵.۳۵		مسیر لوله کامل طی شد			
	مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری							
	در جهت جریان											
	خلاف جهت جریان		۴۶.۹۰									
توضیحات		تست ۳۴۵ ; GainScore:۵ ; Structure Score:۰										

 شرکت آب و فاضلاب تهران گزارش استاندارد	شرکت دریا کار یزد	
	شرکت آب و فاضلاب تهران	

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ...	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۶/۱۵	۱۶:۱۹:۳۲	خیابان ایثارگران شمالی خیابان نیلوفر	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۵۰۰	۳	۳	F	A	U	
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
C	A	N	D	A	۴۷	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					

جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع /آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب/تراز آب کدر			۵			
۳	۰۰:۲۲	۶.۷۳		CN			محل اتصال انشعاب/اتصال انشعاب						
۴	۰۰:۵۸	۱۳.۸۴		CX			اتصال جانبی معيوب/اتصال معيوب انشعاب						
۵	۰۱:۲۷	۲۰.۸۴		CX			اتصال جانبی معيوب/اتصال معيوب انشعاب						
۶	۰۱:۳۰	۲۰.۹۱		RT			نفوذ ریشه/نفوذ تک ریشه ضخیم						
۷	۰۲:۳۷	۲۸.۲۰		CN			محل اتصال انشعاب/اتصال انشعاب						
۸	۰۳:۲۱	۳۶.۲۲		CX			اتصال جانبی معيوب/اتصال معيوب انشعاب						
۹	۰۳:۲۴	۳۷.۰۹		RM			نفوذ ریشه/نفوذ انبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %			۱۰			
۱۰	۰۴:۲۰	۴۳.۵۵		CX			اتصال جانبی معيوب/اتصال معيوب انشعاب						
۱۱	۰۴:۳۶	۴۶.۹۰		.SA			پیمایش ناتمام/پیمایش ناتمام						

 شرکت آب و فاضلاب تهران گزارش گرافیکی وضعیت شبکه		
شرکت دریا کاریز		
نام پروژه / شماره گزارش	061316020212011618500to061316020212011618600	شماره آدمرو پایین دست
جهت حرکت	حرکت در خلاف جهت جریان / U	شماره آدمرو بالادست
طول ویدئومتری شده	۴۶.۹۰	طول ویدئومتری نشده
		۰.۱۰

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب		
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	آدمرو	سایر جزئیات	/ نقطه c, شاره
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	تراز آب کدر	سرویس دهی	/ تراز آب
۳	۰۰:۲۲	۶.۷۳	CN	اتصال انشعاب	اجرای	/ محل اتصال انشعاب
۴	۰۰:۵۸	۱۳.۸۴	CX	اتصال معیوب انشعاب	اجرای	/ اتصال جانبی معیوب
۵	۰۱:۲۷	۲۰.۸۴	CX	اتصال معیوب انشعاب	اجرا	/ اتصال جانر, معیوب
۶	۰۱:۳۰	۲۰.۹۱	RT	نفوذ تک ریشه ضخیم	سرویس دهی	/ نفوذ ریشه
۷	۰۲:۳۷	۲۸.۲۰	CN	اتصال انشعاب	اجرای	/ محل اتصال انشعاب
۸	۰۳:۲۱	۳۶.۲۲	CX	اتصال معیوب انشعاب	اجرا	/ اتصال جانر, معیوب
۹	۰۳:۲۴	۳۷.۰۹	RM	۱۰٪ کاهش سطح مقطع به میزان	سرویس دهی	/ نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان
۱۰	۰۴:۲۰	۴۳.۵۵	CX	اتصال معیوب انشعاب	اجرای	/ اتصال جانبی معیوب
۱۱	۰۴:۳۶	۴۶.۹۰	SA	پیمایش ناتمام	سایر جزئیات	/ پیمایش ناتمام


 شرکت دریا کاریزه			گزارش تصویری
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۵۰۰	شماره آدمرو پایین دست	L316020212011618500to0613160202120116184	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۶۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان/ U	جهت حرکت



شماره تصویر ۱
عنوان
موقعیت ۱۰۰ کد
نقطه ی شروع / آدمرو MH



شماره تصویر ۲
عنوان
موقعیت ۱۰۰ کد
تراز آب/تراز آب کدر WLT ۵ درصد



شماره تصویر ۳
عنوان
موقعیت ۶۰۷۳ کد
محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب CN



شماره تصویر ۴
عنوان
موقعیت ۱۳۰۸۴ کد
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب CX



شماره تصویر ۵
عنوان
موقعیت ۲۰۸۴ کد
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب CX




شماره تصویر ۶
عنوان
موقعیت ۲۰۹۱ کد
نفوذ ریشه / نفوذ تک ریشه ضخیم RT

 شرکت دریا کاریزه			گزارش تصویری
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۵۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020212011618500to0613160202120116184	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۶۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت



شماره تصویر ۷
عنوان محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
موقعیت ۲۸.۲۰
کد CN



شماره تصویر ۸
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۳۶.۲۲
کد CX



شماره تصویر ۹
عنوان نفوذ ریشه / نفوذ انبوه ریشه ها و کاهشی سطح مقطع به میزان ٪
موقعیت ۳۷.۰۹
کد RM
درصد ۱۰



شماره تصویر ۱۰
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۴۳.۵۵
کد CX



شماره تصویر ۱۱
عنوان پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام
موقعیت ۴۶.۹۰
کد SA



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران


۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۵۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316020212011618500to061316020212011618600	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۶۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت
۵.۳۵	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده ۵.۳۵ %

شیب بر حسب موقعیت



ارتفاع بر حسب موقعیت



شماره آدمرو بالادست

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۵۰۰

شماره آدمرو پایین دست

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۶۰۰