

	شرکت دریا کار یزد			
	گزارش استاندارد			
شرکت آب و فاضلاب تهران				

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ...	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۶/۱۵	۱۶:۱۹:۳۲	خیابان ایثارگران شمالی خیابان نیلوفر	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۵۰۰	۳	۳	F	A	U	
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	روش بازرسی
C	A	N	D	A	۴۷	۶	B
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					

جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع /آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب/تراز آب کدر			۵			
۳	۰۰:۲۲	۶.۷۳		CN			محل اتصال انشعاب/اتصال انشعاب						
۴	۰۰:۵۸	۱۳.۸۴		CX			اتصال جانبی معيوب/اتصال معيوب انشعاب						
۵	۰۱:۲۷	۲۰.۸۴		CX			اتصال جانبی معيوب/اتصال معيوب انشعاب						
۶	۰۱:۳۰	۲۰.۹۱		RT			نفوذ ریشه/نفوذ تک ریشه ضخیم						
۷	۰۲:۳۷	۲۸.۲۰		CN			محل اتصال انشعاب/اتصال انشعاب						
۸	۰۳:۲۱	۳۶.۲۲		CX			اتصال جانبی معيوب/اتصال معيوب انشعاب						
۹	۰۳:۲۴	۳۷.۰۹		RM			نفوذ ریشه/نفوذ انبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %			۱۰			
۱۰	۰۴:۲۰	۴۳.۵۵		CX			اتصال جانبی معيوب/اتصال معيوب انشعاب						
۱۱	۰۴:۳۶	۴۶.۹۰		.SA			پیمایش ناتمام/پیمایش ناتمام						