

 شرکت دریا کار یزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۸۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316030212011612800to061316020212011612700	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۷۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت
۰.۴۲	طول ویدئومتری نشده	۴۹.۵۸	طول ویدئومتری شده

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ۶ آدمرو
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب / تراز آب کدر ۵
۳	۰۰:۱۳	۳.۰۲	CN	اجرای / محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
۴	۰۰:۴۴	۱۰.۲۶	CX	اجرای / اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
۵	۰۱:۳۷	۲۱.۹۶	CX	اجرای / اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
۶	۰۱:۴۷	۲۶.۲۴	CN	اجرای / محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
۷	۰۲:۲۹	۳۷.۰۲	CN	اجرای / محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
۸	۰۳:۰۲	۴۴.۸۳	CX	اجرا / اتصال حاتم, معيوب / اتصال, معيوب انشعاب
۹	۰۳:۰۷	۴۴.۸۳	RM	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ۱۰٪
۱۰	۰۳:۴۸	۴۹.۵۸	MHF	سایر جزئیات / نقطه ی پایان / آدمرو