شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش	۱	شماره قرارداد	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	نام پروژه	06121602011200688870 0toA1

ویژگی پروژه	نام کارفرما	نام مشاور	نام پیمانکار	نام پیمایشگر	نام ناظر
	شرکت آب و فاضلاب تهران	شرکت مهاب قدس	شرکت دریا کار یزد	جناب آقای ...۱	–

ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا	شماره قرارداد پیمانکار اجرا	شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)
	شرکت پیمانکاری ۱	۴۷۴۱۱	۱

آدرس پروژه	استان	شهرستان	آدرس
	تهران	تهران	خیابان شریعتی بازارچه تجریش

ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی	وضعیت منطقه	شرایط آب و هوایی	تاریخ بازرسی	زمان بازرسی	شستشو پیش از بازرسی؟
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی	شهر	باران و برف نمی بارد	۱۴۰۵/۳/۳	۰۰:۵۲:۳۹	بلی

ویژگی آدمرو	آدمرو	شماره مرجع آدمرو	شماره آدمرو	عمق آدمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدمرو
	پایین دست	۰۶۱۲۱۶۰۲۰۱۱۲۰۰۶۸۸۸۷۰۰	۰۶۱۲۱۶۰۲۰۱۱۲۰۰۶۸۸۸۷۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی
	بالادست	A1	A1	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی

ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو	سایز لوله	کاربری فاضلابرو	شکل سطح مقطع	جنس
	۳۵	۲۵۰	فاضلاب مجزا	دایروی	پلی اتیلن

نتیجه ویدوئومتری	طول ویدئو متری شده	طول ویدئو متری نشده	شیب متوسط لوله(طراحی)	شیب متوسط لوله(ساخته شده)	نتیجه ویدئومتری
	۲۷.۶۳	۷.۳۷		۵.۲۱	مسیر لوله کامل طی شد

نتیجه ویدوئومتری	مسیر ویدئومتری	محل توقف ویدئومتری	دلیل توقف ویدئومتری
	در جهت جریان		
	خلاف جهت جریان	۲۷.۶۳	پیمایش ناتمام به دلیل تغییر شکل لوله
	توضیحات	تست ۳۴۵ ; ۱۶۵ :GainScore:۸ ; Structure Score	