



# شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

061216020212009652400to061216020212009652600		نام پروژه		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		شماره قرارداد		۱		شماره گزارش	
نام ناظر		نام پیمانکار		نام مشاور		نام کارفرما		ویژگی پروژه			
-		جناب آقای ...		شرکت دریا کار یزد		شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت آب و فاضلاب تهران			
شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		پیمانکار اجرا		ویژگی بستر پروژه					
۱		۴۷۴۱۱		شرکت پیمانکاری ۱							
آدرس		شهرستان		استان		آدرس پروژه					
خیابان قیطره خیابان کتابی		تهران		تهران							
شستشو پیش از بازرسی؟		زمان بازرسی		تاریخ بازرسی		شرایط آب و هوایی		وضعیت منطقه		هدف از بازرسی	
بلی		۰۲:۳۲:۵۶		۱۴۰۵/۳/۳		باران و برف نمی بارد		شهر		بررسی و تحقیق در مورد عبوب سازه ای و سرویس دهی	
نوع آدمرو		وضعیت دریچه		نوع دریچه		پله		تعداد مجرا		عمق آدمرو	
بتنی		سالم		چدنی		دارد		۲		۳	
بتنی		سالم		چدنی		دارد		۲		۳	
شماره آدمرو		شماره مرجع آدمرو		شماره آدمرو		وضعیت منطقه		هدف از بازرسی			
۰۶۱۲۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۹۶۵۲۴۰۰		۰۶۱۲۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۹۶۵۲۴۰۰		۰۶۱۲۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۹۶۵۲۴۰۰		شهر		بررسی و تحقیق در مورد عبوب سازه ای و سرویس دهی			
۰۶۱۲۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۹۶۵۲۶۰۰		۰۶۱۲۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۹۶۵۲۶۰۰		۰۶۱۲۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۹۶۵۲۶۰۰							
طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس		ویژگی فاضلابرو	
۲۰		۲۵۰		فاضلاب مجزا		دایروی		بتن			
طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئو متری			
۶.۱۴		۱۳.۸۶		۱.۵۹		-۱.۵۹		مسیر لوله کامل طی شد			
مسیر ویدئو متری		محل توقف ویدئو متری		دلیل توقف ویدئو متری		نتیجه ویدئو متری					
در جهت جریان		۶.۱۴		پیمایش ناتمام به دلیل رسوبات		۶.۱۴					
خلاف جهت جریان											
توضیحات		تست ۳۴۵ ; Structure Score: ۰ ; GainScore: ۲									